



# REQUISITOS PARA LOS RESORTES



## RESORTES DE COMPRESION

Para el caso de resortes de compresión, si no se tiene el número de espiras es importante conocer el paso o la luz. Además se debe indicar la forma de los extremos si estos son esmerilados o sin esmerilar.



## RESORTES DE TRACCION

Estos resortes tienen características importantes que son la fuerza y tipos de ganchos, de no contar con esa información será necesario enviar una muestra para ser medidos.

El número de espiras totales se puede calcular de la siguiente manera:

$$NT = LK / (D - 1)$$

